

野上小学校通学路対策箇所一覧

※実施時状況は平成25年3月31日現在

番号	路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容(予定内容含む)	実施状況	実施主体
36	県道 美袋井原線	細見地内 細見会館前付近	歩行スペースが狭く危険	減速マークの設置により車両へ減速を促す	対策済	岡山県
37	県道 美袋井原線	細見地内 片山工作所付近	見通しが悪い。また、スピードを緩めず走行する車両もあり危険	減速マークの設置により車両へ減速を促す	対策済	岡山県