

通学路対策箇所一覧（通学路交通安全プログラム）

令和7年3月更新

記載 年度	番号	地域		路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（予定内容含む）	実施状況	実施主体
R5	1	高屋	市道	1-1 橋本笠岡町1号線	高屋町1425番地付近	道幅の拡張	道幅の拡張	検討中	井原市
H27	2	大江	県道	井原福山港線	大江町 三ツ木峠南橋付近	自転車と通学児童が錯綜し危険	歩道の設置 グリーンベルト設置済み	対策中	岡山県
H27	3	稻倉	県道	笠岡井原線	夫婦池から岩倉町1588番地付近	歩行スペースが狭く危険	歩道の設置 注意喚起看板は設置済み	対策中	岡山県
R5	16	木之子	市道	1-1 木之子線	井原市木之子町855-4付近	「とみ美容室」の辺りまで、グリーンベルトと防護柵の延伸をお願いしたい。	グリーンベルトの設置	検討中	井原市
H27	7	荏原	国道	486号	神代町 市境付近	自転車と通学児童が錯綜し危険	歩道の設置 注意喚起看板は設置済	対策中	岡山県
R6	11	荏原	市道	1-1 高橋青木線	東江原町2857-3～2838	路側帯を通過して登校しているが、水路までの高さがあり危険である。	蓋をすると清掃の問題が出るが、側溝に蓋をかける方向で検討中	検討中	井原市
R6	40	荏原	国道	486号	CP化成入口	右折車をよけて路側帯を直進するため、待機している児童が危険	右折レーンの設置	検討中	岡山県
R2	1	西江原	県道	美袋井原線	西江原 興譲館高校から大正橋	歩道が無いため危険	道路沿いの県有地を部分的に舗装	検討中	岡山県
R4	17	西江原	市道	1-1 戸倉鎌迫線	西江原町長谷橋を北東へ約600m	道幅が狭く、車がスピードを出すため危険	減速の路面標示を設置。通学路の看板設置。	対応中	井原市
R4	20	青野	市道	1-2 香蓮地仁井山線	青野町仁井山地区通学路	路側帯が狭く、危険	路肩部分の強度が弱い箇所の補強。	対応中	井原市
R5	24	青野	市道	1-3 砂田六郎迫線	北山・池之内・寿恵宗方面からの通学路	路肩コンクリートにひび割れあり	損傷を修繕	対応中	井原市
H27	9	井原	市道	昭和橋吉谷線	昭和橋信号機から猪清	外側線が消えたり薄くなっている	側溝のかさ上げに合わせた外側線の引き直し	対策中	井原市
R5	28	出部	市道	1-2 川附経ヶ丸線	笹賀町2丁目101-2（白海公園）の経ヶ丸に上る道	車のスピードがかなり速い	スピード落せの看板設置	対応中	井原市
R5	30	出部	市道	1-1 野崎長登路線	下出部町444（下出部公民館）前のT字路	外側線、停止線・「止まれ」表示が薄くなっているため、危険	外側線の引き直しは対応済 停止線・「止まれ」の引き直し	対応中	井原市 警察
H27	11	出部	市道	天神線	カコ美容室南水路	転落の可能性があり危険	外側線の引き直し等の検討 児童への注意喚起	検討中	井原市 学校

通学路対策箇所一覧（通学路交通安全プログラム）

令和7年3月更新

記載 年度	番号	地域		路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（予定内容含む）	実施状況	実施主体
R4	52	出部	市道	1-2 笹賀区6-88線 1-2 笹賀区9-21線	笹賀町二丁目21-1地先	側溝の蓋に隙間があり危険	作業員にて現場打ち予定	対応中	井原市
R6	30	出部	市道	1-2 下出部区9-16線 1-2 下出部区8-6線	しまむら付近交差点	車が多く、スピードが出ていて危ない。 「通学路」の看板や横断歩道もない。	横断歩道や通学路の看板設置	検討中	井原市
H27	12	芳井	市道	追崎線	吉井地内 松本鉄工前付近	道幅が狭く、川への転落の危険がある	県の河川工事に合わせてガードレールの設置を検討。歩行者については、現時点では宅地側の通行で対応中。	対策中	井原市
H31	1	芳井	国道	313号	宇戸川から花滝	落石の可能性があり危険である	落石防護柵等の設置	対策中	岡山県