

通学路対策完了箇所一覧（通学路交通安全プログラム）

令和7年3月更新

地域		路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（予定内容含む）	実施状況	実施主体
高屋	国道	313号	井原第1クリニック交差点 信号付近	側溝蓋が不安定なため危険	側溝蓋の修繕	完了 (H26)	岡山県
高屋	県道	七曲井原線	高屋小学校から北に向かう 県道沿いの溝	溝が崩れかかていて危険	路肩部の拡幅	完了 (R4)	岡山県
大江	県道	井原福山港線	大江小学校北横断歩道	横断歩道付近に「通学路」の小さい看板は あるが、下り坂の一番下付近にあるため、 運転手には見えにくいと思われる	注意喚起看板の設置	完了 (R4)	岡山県
大江	県道	井原福山港線	大江小学校から大江公民館	歩道に近い道路の表面が凹んでいる部分が 多く、雨天時に車が通行する際に、たまった 水が飛び散る	舗装補修	完了 (R4)	岡山県
大江	県道	井原福山港線	大江小学校プール前道路付近	雨天時に道路にたまった水が児童にかかる	道路のへこみを修繕	完了 (R5)	岡山県
大江	県道	井原福山港線	大江小学校正門前	雨天時に道路にたまった水が児童にかかる	道路のへこみを修繕	完了 (R5)	岡山県
大江	県道	下御領井原線	相原池下 大江町2120付近	歩道がないため危険	歩道の設置	完了 (R6)	岡山県
稲倉	県道	上稲木東江原線	宮ノ端交差点から西の通学 路	歩道がないため危険	歩道の設置	完了 (H30)	岡山県
稲倉	市道	下稲木入田1号線	落合橋付近から下稲木町 1977番付近	川に転落の危険がある 街灯がないため危険	転落防止柵の設置 街路灯の設置は自治会対応	完了 (H27)	井原市
稲倉	市道 2種	稲木川2号線	稲倉公民館から大町橋付近	路面にひび割れが危険	舗装修繕	完了 (R2)	井原市
稲倉	県道	上稲木東江原線	天理教稲倉分教会付近交差 点	道がカーブしていることから、横断する際 に危険がある	通学の変更等を検討	通学路変更 済み	学校
稲倉	市道	兼保匠ヶ池線	下稲木町井原ファーム鶏舎 付近	落石があり危険	防護柵の設置	完了 (R4)	井原市

通学路対策完了箇所一覧（通学路交通安全プログラム）

令和7年3月更新

地域		路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（予定内容含む）	実施状況	実施主体
稲倉	市道	岩倉下稲木1号線	夫婦池南 岩倉町3644番付近	道幅が狭く危険	側溝蓋の設置 路面標示の設置	完了 (R3)	井原市
稲倉	県道	笠岡井原線	宮の端交差点	大型車の通行が多く危険	ガードパイプの設置	完了 (R4)	岡山県
稲倉	市道	兼保匠ヶ池線	稲倉小学校北側の天理教から匠住宅までの歩道	歩道のひび割れ、白線が消えている、側溝蓋の破損があり危険	通行上、危険性があると判断される舗装について修繕、薄れている外側線を引き直す	完了 (R4)	井原市
稲倉	市道	1-1 兼保匠ヶ池線	稲倉小学校裏北側道路 横断歩道より匠住宅までの道路	外側線が消えたり薄くなったりしている。	外側線の引き直し	完了 (R4)	井原市
稲倉	市道	1-2 猪尻見詰1号線	稲倉公民館南側（県道上稲木東江原線、大町橋信号交差点より南側通学路）	亀裂や凹凸があり危険	舗装修繕	完了 (R5)	井原市
稲倉	市道	2 稲木川1号線	県道上稲木東江原線 匠池東端より稲木川沿い通学路	亀裂や凹凸があり危険	舗装修繕	完了 (R4)	井原市
稲倉	市道	1-1 岩倉下稲木2号線	下稲木町（深田池付近）の通学路	一時停止をしない車が多い	一時停止の強調表示	完了 (R6)	警察
県主	市道	惣谷太和線	対龍広場から淀	見通しも悪く、車道幅員も狭いことから危険である	見通しの確保及び道路拡幅	完了 (H30)	井原市
県主	市道 2種	蔵本木舟線	県主小学校南 井迫から蔵本	側溝に蓋がなく危険	側溝蓋の設置	通学路 変更済み	学校
県主	市道	宮の端蛸村線	中耕地からお宮池	側溝に転落の危険がある	外側線の引き直し完了	完了 (R4)	井原市
県主	市道	1-3 蔵本都恵線	門田町2011-1付近	車がスピードを出すため危険	補助停止線の路面標示を設置。	完了 (R5)	井原市 警察 学校
県主	市道	1-1 惣谷太和線	門田町1497付近	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置は行わない。 路面標示で対応	完了 (R6)	井原市

通学路対策完了箇所一覧（通学路交通安全プログラム）

令和7年3月更新

地域		路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（予定内容含む）	実施状況	実施主体
県主	市道	1-1 惣谷太和線	門田町1303-4付近	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置は行わない。 路面表示（減速マーク）の設置。	完了 (R6)	井原市
県主	市道	1-1 宮ノ端蛸村線	井原市門田町712番地1 県主幼稚園付近	白線が消えかかっている、車道との区別がつきにくい	外側線の引き直し、グリーンベルトの設置	完了 (R6)	井原市
木之子	市道	余田宮之前3号線	幼稚園前の道路	路側帯の白線が薄くなっている	外側線の引き直し	完了 (R3)	井原市
木之子	市道	井原東大戸1号線	木之子公民館西の横断歩道	車両の速度が高く、横断者が危険	愛ラインの新設	完了 (R4)	警察
木之子	県道	上稲木東江原線	木之子中東側横断歩道（木之子中プール前）	見通しが悪く、横断する児童が危険	注意喚起看板は設置 横断歩道の移設	完了 (R5)	岡山県 警察 学校
木之子	市道	2 作半瓜ヶ坪1号線	木之子町3084のアパート南	足跡マークが消えて危険	足跡マークのかき直し	完了 (R6)	学校
木之子	市道	周辺市道	小学校を中心に半径500mの通学路	細い道が多く、通学時抜け道としてりようする車もある。	外側線の引き直し、グリーンベルトの設置	完了 (R6)	井原市
荏原	市道 2種	中ノ間角尾瀬線	化織ノズル東 東江原町765番から北	路面が凸凹で危険	舗装修繕	完了 (H29)	井原市
荏原	国道	486号	国道486号からCP化成 方面へ曲がる道の横断歩道	横断歩道が薄くなっている	横断歩道の引き直し	完了 (R3)	警察
荏原	市道	1-2 平井横畑線 1-1 押延丸山線	ふれあいセンターから北へ神代町1856番地付近	外側線が消えたり薄くなったりしている。	外側線の引き直し	完了 (R4)	井原市
西江原	国道	486号	西江原 西新町交差点付近	歩道がないため危険	歩道の設置	完了 (H26)	岡山県
西江原	市道	西新町東町2号線	西江原小学校南門前	横断歩道が薄くなっている	横断歩道の引き直し	完了 (R4)	警察

通学路対策完了箇所一覧（通学路交通安全プログラム）

令和7年3月更新

地域		路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（予定内容含む）	実施状況	実施主体
西江原	県道	美袋井原線	西江原 興譲館高校体育館付近	歩道がないため危険	歩道の設置	完了 (H29)	岡山県
西江原	県道	美袋井原線	井原中学校前横断歩道の約 40m西側	歩道が狭く、生徒が道路にはみ出すため危険	県有地を活用した対策検討中。	完了 (R5)	岡山県
西江原	市道	1-1 西新町東町1号線	西江原町1308付近 お堂前の交差点	白線が消えかかっている、車がスピードを出し やすい。	外側線の引き直し 停止線・「止まれ」表示は対策済	完了 (R6)	井原市
西江原	市道	1-2 本新町立戸公園南通り線	西江原町2923付近	停止線・「止まれ」表示が薄くなっているた め、危険	停止線・「止まれ」表示の引き直し	完了 (R6)	警察
青野	市道	小谷平屋敷線	池之内寿恵宗地区 本谷川沿い	路側帯の白線が消えている	外側線の引き直し	完了 (R3)	井原市
井原	市道	井原駅前通り1号線	井原駅前通り	見通しが悪いため危険	カーブミラー設置	完了 (R4)	井原市
井原	県道	美袋井原線	大正橋西の坂	歩道が無いため危険	側溝蓋の設置	完了 (R4)	岡山県
井原	市道	昭和橋大正橋線	向町 昭和橋へ渡る横断歩 道	横断歩道が薄くなっている	横断歩道の引き直し	完了 (R4)	警察
井原	市道	1-1 井原駅前通り1号線	井笠バス「駅前通り」停留所 (井原駅方面)北側	車が脇道から歩道にスピードを出して侵入して くるため危険	カーブミラーを設置。	完了 (R4)	井原市
出部	県道	下御領井原線	精研農場付近から井原環境 保全	歩道が無いため危険	即効的対策として側溝蓋の設置及び 路肩舗装の実施 歩道の整備	完了 (R4)	岡山県
出部	市道	金鳴上町線	小学校西門前道路	路側帯の白線と横断歩道、停止線が薄く なっている	横断歩道、停止線、外側線の引き直し	完了 (R3)	井原市 警察
出部	市道	川附経ケ丸線	川附公民館前	車が一時停止しないため危険	路面標示等で対応	完了 (R5)	井原市

通学路対策完了箇所一覧（通学路交通安全プログラム）

令和7年3月更新

地域		路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（予定内容含む）	実施状況	実施主体
出部	市道	日芳橋塚原線	花野口交差点付近	歩道がないため危険 右折車が多く横断する際に危険	歩道および車道の整備	完了 (R6)	井原市
出部	県道	笠岡井原線	山王バイパス	カーブ付近にガードレールがなく危険	ガードレールの設置は困難。注意喚起看板及び反射板を設置。	完了 (R5)	岡山県
出部	市道	1-3 宮ノ下池ノ尻線	出部公民館東の高架下付近	白線や横断歩道が消えたり薄くなったりしている。	外側線及びゼブラや破線等の引き直しを実施	完了 (R5)	井原市
芳井	国道	313号	吉井・築瀬地内 芳水橋から築瀬バス停	既設歩道幅が狭く、自転車も通るため危険	歩道の整備	完了 (R2)	岡山県
美星	市道	六部石向平線	美星小学校校門付近	舗装の劣化で道路に凹凸があり危険	舗装修繕	完了 (R3)	井原市
美星	市道	六部石向平線	美星小学校校門付近	路側帯が狭く溝に蓋が無いので危険	側溝蓋の設置	完了 (R3)	井原市
美星	県道	美袋井原線	美星幼稚園手前横断歩道	見通しが悪く、車がスピードを出すため、横断が危険	横断者注意を促す注意喚起看板を設置。	完了 (R4)	岡山県 学校
美星	市道	1-1 志村百町線	金野バス停	見通しが悪く、車がスピードを出すため、横断が危険	ミラーは設置せず、通学路の看板でご対応。路面のラインが薄れているため引き直す。	完了 (R6)	井原市 学校
美星	県道	倉敷成羽線	宇戸谷下バス停	見通しが悪く、車がスピードを出すため、横断が危険	横断者注意を促す注意喚起看板を設置	完了 (R5)	岡山県 学校
美星	県道	宇戸谷高梁線	宇戸谷2189番地付近	見通しが悪く、車がスピードを出すため、横断が危険	横断者注意を促す注意喚起看板を設置	完了 (R4)	岡山県 学校
美星		スクールバス路線		草木が道路にせり出していて危険	日常で支障となっている箇所については、都度ご連絡いただければ伐採等の対応。	完了 (R4)	岡山県 井原市

通学路対策完了箇所一覧（通学路交通安全プログラム）

令和7年3月更新

地域		路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（予定内容含む）	実施状況	実施主体
芳井	市道	梶江佐原線	芳井町与井120番地付近 （消防機庫付近）	道がカーブしており、見通しが悪く危険	路面標示等で対応	完了 （R4）	井原市 警察
芳井	国道	313号	芳井マーケット近く交差点	車がスピードを出すため危険	横断者注意を促す注意喚起看板を設置	完了 （R4）	岡山県
芳井	市道	1-1 沢岡山内線	井原市芳井町吉井559付近	車がスピードを出すため危険	外側線の引き直し。曲線の線形改良を検討。学校側での看板の設置。	完了 （R6）	井原市 学校
芳井	市道	1-1 追崎線	アスワ近辺 芳井町吉井2298付近三叉路	通学路の表示がない	通学路の看板を設置する。	完了 （R4）	学校
芳井	国道	313号	井原市芳井町吉井4110-1	ダンプカーの交通量が多く危険	ガードパイプを設置	完了 （R4）	岡山県